

- 精確度:±0.1%滿刻度,± 1位數(直流 /電位計/電阻/PT-100/荷重元)
±0.2%滿刻度,± 1位數 (交流)
- 可量測交直流電壓/交直流電流/電位計/電阻/傳送器 /PT-100/荷重元 .等信號
- 高亮度0.4" LED顯示範圍-19999~99999,顯示值.小數點可任意規劃
- 輸入/輸出/電源/外殼絕緣耐壓2000V/每分鐘
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- 2~4段警報(高低警報可自行設定)/
類比輸出(15 bit 解析度)/數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,亦可同時存在)

規 格 特 性

◆精確度:	±0.1%滿刻度± 1位數(直流/電位計/ 電阻/PT-100/荷重元) ±0.2%滿刻度± 1位數 (交流)	◆類比輸出反應速度: ◆類比輸出推動能力:	<250ms (0~90%) 電壓輸出: < 20mA 電流輸出: < 10V
◆顯示幕:	高亮度紅色LED,字高10.16mm (0.4")	◆輸出漣波:	≤ ± 0.1%滿刻度
◆取樣時間:	60 cycles/sec	◆隔離特性:	輸入/輸出/電源/外殼
◆顯示範圍:	-19999~99999	◆通訊傳輸速率:	38400 / 19200 / 9600 / 4800 bps
◆零值調整範圍:	±9999	◆溫度係數:	100ppm/°C (0~60°C)
◆最大值調整範圍:	±9999	◆使用環境溫.濕度 :	0~60°C ; 20~90% RH (非結露)
◆過載顯示:	doFL / ioFL 或 -doFL / -ioFL	◆存放環境溫.濕度 :	-10~70°C ; 20~90% RH (非結露)
◆極性顯示:	輸入訊號相反時顯示"-"	◆工作電源:	AC 110V; AC 220V
◆參數設定方式:	按鍵輸入設定	◆絕緣耐壓能力 :	2KVac / 1min (輸入 / 電源)
◆資料記憶方式:	EEPROM記憶體	◆絕緣阻抗:	小於100MΩ with 500 Vdc
◆警報動作方向:	"≥ (Hi)動作" 或 "< (Lo)動作"	◆輸入阻抗:	電壓: >2V以上 : 20KΩ/V ≤2V以下 : 大於200MΩ
◆警報延遲動作時間:	0~99秒	◆安裝方式:	電流: ≥0.2A以上 : 100mV (端點壓降) <0.2A以下 : 1V (端點壓降)
◆繼電器接點容量:	AC 277V/7A; DC 30V/7A		Socket / Plug in
◆類比輸出解析度:	15 bit		

選 用 型 號 規 格

GCM - A - [代碼1] [代碼2] [代碼3] [代碼4] [代碼5]



碼1	輸入種類	碼2	電壓(V)	碼2	電流(A)	碼2	3線電位計	碼2	2線電阻計	碼2	溫度(Pt-100)	碼2	荷重元	碼4	類比輸出1	碼5	類比輸出2
D	直流水訊號	V1	0~50mV	A1	0~20uA	P1	500Ω~10KΩ	I1	0~10Ω	T1	-50~50°C	L1	1mV/V EX.5V	A	4~20mA	N	None
A	交流平均值	V2	0~5V	A2	0~200uA	P2	10KΩ~100KΩ	I2	0~100Ω	T2	0~50°C	L2	2mV/V EX.5V	V	0~10V	A	4~20mA
M	交流有效值	V3	1~5V	A3	0~2mA	P3	100KΩ~1MΩ	I3	0~1KΩ	T3	0~100°C	L3	3mV/V EX.5V	L	Loop Power	V	0~10V
P	3線電位計	V4	0~10V	A4	0~20mA	PO	Option	I4	0~10KΩ	T4	0~200°C	L4	1mV/V EX.10V	O	Option	L	Loop Power
I	2線電阻計	V5	0~36V	A5	0~200mA			I5	0~100KΩ	T5	0~400°C	L5	2mV/V EX.10V	Y	Rs485	O	Option
T	溫度(Pt-100)	V6	0~300V	A6	4~20mA			I6	Option	T6	0~600°C	L6	3mV/V EX.10V	R1	1 Relay		
L	荷重元	V7	0~600V	A7	0~2A			I7	Option	T7	0~1000°C	L7	4mV/V EX.10V	O1	1 O.C		
2	2線傳送器	VO	Option	A8	0~5A			I8	Option	T8	0~1200°C	L8	5mV/V EX.10V	R2	2 Relays	N	None
3	3線傳送器												C2	2 O.C	N	None	
4	4線傳送器																

※註1: 2線傳送器規格內建24Vdc激發電源,適用於2線式(LOOP POWER)之壓力.溫度.溼度,直接接線使用
2: 3.4線傳送器規格提供24Vdc激發電源,適用於3.4線式之壓力.溫度.溼度.直接接線使用
3: 荷重元(Load Cell)之激發電源EX.5V可並聯2支,EX.10V則僅供單支使用



碼3	工作電源
A	AC/DC 100~240V
D	AC/DC 22~60V

配線圖



- 電壓(V),電流(A)(交流,直流):





- 4線傳送器或荷重元(Load cell):





- 溫度(RTD):





- 2線傳送器：



- 3線傳送器：



- 兩線電阻計(Resistor):



- 3線電位計(Potentionmeter):

